

ต้นฉบับ

ราคากลางงานบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม GNSS (RTK)

สถานที่ :

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)

ลำดับ ITEM	รายการ DESCRIPTION	จำนวน QUANTITY	ราคาต่อหน่วย(บาท) UNIT PRICE	จำนวนเงิน AMOUNT	
1	ชุดที่ 1 : การจัดทำเอกสารให้ข้อมูลข่าวสาร งานบำรุงรักษาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ (รวมสำรองและเปลี่ยนอะไหล่) ระยะเวลาการดำเนินงาน 11 เมษายน 2559 - 10 เมษายน 2560 (12 เดือน) รายละเอียดและ Serial Hardware มีดังนี้ ตามสัญญาเลขที่ 42/2555				
	1.1 ชุด BASE (พร้อมอุปกรณ์ภายในชุด) Serial =HJL12300001 Serial =HJL12300001 3. อุปกรณ์ RTK CS15 ControlerSerial =1576896	1	510,497.00	510,497.00	
	1.2 ชุด Rover 1 (พร้อมอุปกรณ์ภายในชุด) Serial =HJL12300001 Serial =HJL12300001 3. อุปกรณ์ RTK CS15 ControlerSerial =1576902				
	1.3 ชุด Rover 2 (พร้อมอุปกรณ์ภายในชุด) Serial =HJL12300001 Serial =HJL12300001 3. อุปกรณ์ RTK CS15 ControlerSerial =1576903				
	1.4 GNSS Post Processing V.8.40.2523 (Leica Geo Office) Upgrade License				
	1.5 งาน Service and Support (12 เดือน)				
	ชุดที่ 2 ตามสัญญาเลขที่ 50/2555				
	2.1 ชุด BASE (พร้อมอุปกรณ์ภายในชุด) Serial =HJL12300001 2. อุปกรณ์ RTK AS10 จำนวน 1 ชุด Serial =12351032 3. อุปกรณ์ RTK CS15 ControlerSerial =1576672	1	510,497.00	510,497.00	
	2.2 ชุด Rover 1 (พร้อมอุปกรณ์ภายในชุด) Serial =HJL12300001 Serial =HJL12300001 3. อุปกรณ์ RTK CS15 ControlerSerial =1576666				
	2.3 ชุด Rover 2 (พร้อมอุปกรณ์ภายในชุด) Serial =HJL12300001 Serial =HJL12300001 3. อุปกรณ์ RTK CS15 ControlerSerial =1576665 GNSS Post Processing V.8.40.2523 (Leica Geo Office) Upgrade License				
	2.4 งาน Service and Support (12 เดือน)				
	3	ชุดที่ 1 : การจัดทำเอกสารให้ข้อมูลข่าวสาร งานบำรุงรักษาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ รายละเอียดและ Serial Hardware มีดังนี้			
		1.1 ชุด BASE (พร้อมอุปกรณ์ภายในชุด) Serial =HJL12300001 Serial =HJL12300001 3. อุปกรณ์ RTK CS15 ControlerSerial =1577156	1	510,497.00	510,497.00
		1.2 ชุด Rover 1 (พร้อมอุปกรณ์ภายในชุด) Serial =HJL12300001 Serial =HJL12300001 3. อุปกรณ์ RTK CS15 Controler			
		1.3 ชุด Rover 2 (พร้อมอุปกรณ์ภายในชุด) Serial =HJL12300001 Serial =HJL12300001 3. อุปกรณ์ RTK CS15 Controler			
		1.4 GNSS Post Processing V.8.40.2523 (Leica Geo Office) Upgrade License			
		1.5 งาน Service and Support (12 เดือน)			
		ราคากลางที่ใช้ในการจ้าง			1,531,491.00
		(หนึ่งล้านห้าแสนสามหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทถ้วน)			จำนวนเงินรวม (Grand Total)
					1,531,491.00